Высокоскоростные вращающиеся соединения WDRS Mosmatic

Корпус и ось из нержавеющей стали. DN 13 для 1/2". DN 38 для 1.1/2". DN 65 для 2.1/2".

WDRS. С 2-мя подшипниками.
Область применения: специально для больших потоков, например для автоматических моечных систем или для больших барабанов для шлангов в сельском хозяйстве или горнодобывающей промышленности.
Макс. 5-80 °C

R+M Nr.	P				
108 412 11	200 bar	1/2" IG	1/2" AG	110	150 об/мин
108 415 11	200 bar	1.1/2" IG	1.1/2" AG	150	76 об/мин
108 416 36*	20 bar	2.1/2" IG	2.1/2" AG	242	50 об/мин
108 416 37*	20 bar	2.1/2" IG	2.1/2" IG	246	50 об/мин

* Срок поставки ок. 3 недель

Вращ. соединения R+M

3/4" IG : 3/4" AG. DN 19.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 200 bar / 90 °C

R+M Nr.	
750 400 1	80 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений
750 400 1

R+M Nr.
750 400 2

3/8" AG : 3/8" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
562 50	39 мм

1/4" IG : 3/8" AG. DN 6.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	
750 280 0	59 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений
750 280 0

R+M Nr.
750 200 2

3/8" AG : 1/4" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
562 60	39 мм

Быстроразъемные соединения высокого давления

Муфты 25KB

Муфта : IG. Никелир. латунь.
С вентилем.
Макс. 35 bar / 100 °C

	DN
1/4"	7,4
3/8"	7,4

R+M Nr.	
553 20	55 мм
553 30	54 мм

Ниппели 25SB

Штекер : IG. ⌀ 12 мм.
Латунь. С вентилем.
Макс. 35 bar / 100 °C

R+M Nr.	
556 10	43 мм
556 30	43 мм

Опор. кольца

TYP 25KF + 25KB

R+M Nr.
790 41

Символы ↕ Высота ↔ Длина мм DN Внутренний диаметр ○ Резьба ⌀ Диаметр Выход Вход TYP Тип