

Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer

IPC

Herst. Nr.	Seite	R+M Nr.	Herst. Nr.	Seite	R+M Nr.	Herst. Nr.	Seite	R+M Nr.
AVTB39119	--	740 009	MEPF06949	74	200 005 500	UGLN02293	264	610 50
AVTB39119	--	740 20	MEPF17533	60	200 261 513	UGLN02295	264	618 20
FTAC23737	28	200 033 900	MEPF88344	60	200 261 517	UGLN02297	264	610 60
GUGO10368	--	520 800 7	MLML13335	60	200 261 513	UGLN02300	264	618 30
GUGO10371	--	050 000 070	MPVR46562	--	020 008 615	UGLN02302	264	610 70
GUVR16593	--	568 008	MPVR46563	--	020 008 620	UGLN02304	264	618 40
ioppr86137	--	202 300 676	MPVR46570	--	020 003 400	UGLN02306	264	610 80
IPIP08138	211	202 000 500	MPVR46572	--	020 003 410	UGLN02307	264	618 50
IPIP08138	--	202 000 580	NBNB04978	--	106 000	UGLN02309	264	610 90
IPIP19772	200	201 500 581	NBNB12340	--	106 100	UGLN02310	264	618 70
IPIP86827	--	202 300 840	PVVR08143	--	202 000 030	UGLN02311	264	611 10
IPIP89840	--	202 300 674	PVVR08149	--	502 912 0	UGLN02312	264	618 90
IPPR12973	--	202 000 820	PVVR08615	--	040 000 440	UGLN02313	264	611 30
IPPR18062	--	202 000 810	PVVR08617	--	020 001 290	UGLN02314	264	619 00
IPPR43065	--	202 300 780	PVVR08618	--	010 001 700	UGLN02316	264	611 40
IPPR45298	--	202 300 675	PVVR14120	--	010 002 561	UGLN02323	264	610 07
IPPR45817	--	202 300 676	PVVR14121	--	010 002 562	UGLN03327	264	618 00
IPPR86137	--	202 300 685	PVVR16955	--	020 002 850	UGLN03329	264	610 30
IPPR89429	--	202 300 677	PVVR16956	--	200 036 000	UGLN05172	264	610 40
KTRI00038	70	544 323 14	PVVR16957	--	040 001 490	UGLN05174	--	624 90
KTRI10689	200	202 000 044	PVVR17571	60	200 261 527	UGLN11304	264	610 10
KTRI14653	60	200 261 528	PVVR21711	--	020 001 910	UGLN11777	264	618 60
KTRI16958	60	200 261 526	PVVR37732	--	060 000 270	UGLN15293	264	611 00
KTRI28914	--	109 620	PVVR46566	193	202 300 490	UGLN21188	264	610 20
KTRI43422	269	200 458 255	PVVR46567	--	202 300 420	UGLN21878	264	617 65
LAFN06312	--	200 080 638	PVVR88350	--	020 001 860	UGLN28784	173	650 10
LAFN06313	92	200 080 635	PVVR88456	--	010 001 790	UGLN28785	173	650 20
LAFN29731	--	200 080 637	RCGR08658	25	200 066 500	VVAZ15529	59	200 261 655
LAGR44154	92	200 080 635	RCIN10577	--	565 30	VVAZ87716	59	200 261 551
LAGR44156	--	200 080 636	RCIN10810	--	569 70	VVAZ88040	59	200 261 660
LCLC06368	--	106 921 00	RCIN17663	104	200 044 510			
LCLC41140	--	521 203	RCIN17663	104	568 00			
LCLC86829	--	200 000 240	RCIN88940	104	200 044 510			
LCPR04507	--	521 101	RCVR13030	--	010 006 70			
LCPR12975	229	513 203 1	RODS10201	--	010 003 165			
LCPR12976	229	513 303 1	SPID19889	--	522 506			
LCPR12977	229	513 403 1	SPID19890	--	523 10			
LCPR12978	--	513 503 1	TBAP09624	--	410 027 010			
LCPR12979	--	513 603 1	TBAP15631	126	345 101 310			
LCPR12985	224	202 300 400	TBAP15632	126	355 101 310			
LCPR19891	--	520 95	TBAP16291	126	343 101 310			
LCPR24936	338	540 502	TBAP16654	126	343 101 315			
LCPR24937	--	200 070 510	TBAP16655	126	343 101 320			
LCPR24937	338	540 40	TBAP16656	126	345 101 315			
LCPR24937	338	540 402	TBAP16657	126	345 101 320			
LCPR29360	--	515 00	TBAP20264	129	460 012 208			
LCPR33263	--	653 345 06	TBAP22182	--	355 101 330			
LCPR46571	--	070 000 420	TBAP23853	169	410 012 020			
LCTE00034	255	200 056 500	TBAP24406	169	410 012 010			
LCTE41970	269	200 357 545	TBAP25324	126	343 100 310			
LCTE41971	269	200 458 655	TBAP26473	--	330 112 308			
LCTE41971	269	200 458 655	TBAP28305	139	460 000 208			
LCTE47892	269	200 458 635	TBAP28590	--	340 100 308			
LPCR12985	--	202 300 390	UGLN00044	264	618 10			
MECI88352	--	200 261 480	UGLN02287	264	617 90			

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.