

Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer

Weidner

| Herst. Nr. | Seite | R+M Nr. | Herst. Nr. | Seite | R+M Nr. | Herst. Nr. | Seite | R+M Nr. |
|---------------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 390-1301030 | 79 | 832 00 | HDD-158900 | 278 | 610 40 | HDL-200800 | -- | 513 603 91 |
| 390-9900297 | 120 | 203 100 655 | HDD-159000 | 278 | 610 50 | HDL-202300 | 244 | 512 193 |
| 390-9900300 | 120 | 040 005 467 | HDD-159100 | 278 | 610 60 | HDL-202400 | 244 | 512 293 |
| 390-9900303 | -- | 551 502 42 + | HDD-159200 | 278 | 610 70 | HDL-202500 | 244 | 512 393 1 |
| 551 502 43 | | | HDD-159500 | 278 | 611 30 | HDL-202600 | 244 | 512 493 1 |
| EPA-IWS0201 | 40 | 002 010 01 | HDD-159600 | 278 | 611 40 | HDL-202600 | 248 | 511 503 91 |
| EPI-34006201 | 43 | 340 062 01 | HDD-159800 | 278 | 610 80 | HDL-202800 | 244 | 512 693 1 |
| EPI-4710005 | -- | 471 000 51 | HDE-166700 | -- | 523 991 2 | HDL-202800 | 248 | 511 703 91 |
| EPI-9027050 | -- | 902 705 00 | HDE-171302 | -- | 201 600 450 | HDL-202900 | 244 | 512 893 1 |
| EPI-9036160 | -- | 903 616 00 | HDE-171910 | 241 | 070 000 050 | HDL-202900 | 248 | 511 803 91 |
| EPI-9038470 | 43 | 903 847 00 | HDE-172500 | 244 | 070 000 190 | HDP-170150 | -- | 999 |
| EPKY-141291 | 63 | 121 412 91 | HDK-190000 | 179 | 410 012 010 | HDP-170300 | -- | 999 |
| ETD-200005511 | -- | 200 006 550 | HDK-190100 | 179 | 410 012 015 | HDP-170500 | -- | 999 |
| ETD-200006490 | 77 | 200 006 490 | HDK-190200 | 179 | 410 012 020 | HDP-170600 | -- | 999 |
| ETD-4100 | -- | 200 231 500 | HDK-190300 | 179 | 410 012 025 | HDP-170700 | 202 | 202 300 760 |
| ETD-4130 | 62 | 200 280 646 | HDK-190400 | 179 | 410 012 030 | HDP-170700 | 203 | 202 600 760 |
| ETD-4135 | 62 | 200 280 526 | HDK-190600 | 179 | 410 012 040 | HDP-170800 | 206 | 202 300 860 |
| ETD-431400 | -- | 534 221 4 | HDK-190800 | -- | 410 012 050 | HDP-170800 | 206 | 202 600 860 |
| ETD-432100 | -- | 500 004 40 | HDK-191110 | 183 | 651 15 | HDP-170900 | -- | 999 |
| ETD-432700 | -- | 500 000 70 | HDK-191200 | 184 | 200 049 800 | HDP-170900 | -- | 999 |
| ETD-432900 | -- | 500 003 70 | HDK-191200 | 184 | 200 049 830 | HDP-171000 | -- | 999 |
| ETD-434000 | 61 | 200 261 528 | HDK-194010 | 178 | 420 301 010 | HDP-171000 | -- | 999 |
| ETD-437100 | -- | 534 902 1 | HDL-143000 | 303 | 520 804 5 | HDS-180500 | -- | 390 012 208 |
| ETD-510000 | -- | 200 006 500 | HDL-143000 | 303 | 520 815 0 | HDS-180500 | -- | 460 012 008 |
| ETI-150300 | 108 | 565 501 | HDL-143500 | 302 | 520 93 | HDS-183000 | 128 | 340 100 310 |
| ETI-150310 | 108 | 565 59 | HDL-155500 | 363 | 540 300 | HDS-183200 | 128 | 345 100 310 |
| ETI-150800 | 106 | 564 40 | HDL-155600 | -- | 200 070 644 | HDS-184000 | 128 | 340 100 315 |
| ETI-152200 | 241 | 070 000 040 | HDL-155600 | 363 | 540 40 | HDS-184200 | 128 | 345 100 315 |
| ETI-154000 | 96 | 518 32 | HDL-161500 | -- | 656 503 | HDS-185000 | 128 | 340 100 320 |
| ETM-R000110 | 67 | 995 000 00 | HDL-161900 | -- | 653 340 03 | HDS-185200 | 128 | 345 100 320 |
| ETM-R000112 | -- | 100 446 01 | HDL-162000 | 287 | 653 035 03 | HDS-186000 | -- | 340 100 325 |
| ETM-R000119 | -- | 947 346 00 | HDL-162300 | 287 | 653 045 03 | HDS-186100 | -- | 345 100 325 |
| HDA-112200 | 82 | 915 102 4 | HDL-162500 | 287 | 653 050 03 | HDS-186200 | -- | 340 100 330 |
| HDA-113700 | 469 | 925 710 241 | HDL-162600 | 287 | 653 055 03 | HDS-186200 | -- | 345 100 330 |
| HDA-113700 | 469 | 925 712 301 | HDL-162700 | 287 | 653 045 03 | HDS-186250 | -- | 345 100 340 |
| HDA-132000 | 408 | 739 50 | HDL-163100 | -- | 657 300 3 | HDS-186500 | -- | 340 100 340 |
| HDA-132500 | 408 | 739 60 | HDL-164000 | 292 | 658 103 53 | HDS-187000 | 128 | 355 100 310 |
| HDA-133000 | 408 | 739 50 | HDL-164050 | 292 | 658 103 03 | HDS-187100 | 128 | 355 100 315 |
| HDA-201000 | 20 | 305 20 | HDL-164100 | 292 | 658 104 03 | HDS-187200 | 128 | 355 100 320 |
| HDA-202000 | 26 | 950 10 | HDL-164200 | 292 | 658 104 53 | HDS-188000 | 138 | 342 100 510 |
| HDA-202000 | 27 | 731 21 | HDL-164400 | 292 | 658 105 53 | HDS-188000 | 138 | 347 100 510 |
| HDA-202300 | 27 | 200 035 510 | HDL-164500 | -- | 657 545 03 | HDS-188100 | 138 | 342 100 515 |
| HDA-203000 | 12 | 720 10 | HDL-164510 | -- | 657 555 03 | HDS-188100 | 138 | 347 100 515 |
| HDA-204000 | 12 | 720 20 | HDL-165200 | -- | 200 022 500 | HDS-188200 | 138 | 342 100 520 |
| HDA-205000 | 12 | 724 15 | HDL-166000 | -- | 522 103 | HDS-188200 | 138 | 347 100 520 |
| HDA-208000 | 22 | 711 50 | HDL-166000 | -- | 523 10 | HDS-188300 | -- | 342 100 525 |
| HDA-209000 | 22 | 711 55 | HDL-166700 | -- | 523 97 | HDS-188300 | -- | 347 100 525 |
| HDD-156000 | 278 | 617 70 | HDL-167200 | -- | 521 203 | HDS-188500 | 138 | 357 100 510 |
| HDD-156100 | 278 | 617 80 | HDL-171700 | 248 | 511 203 | HDS-188600 | 138 | 357 100 515 |
| HDD-156200 | 278 | 617 90 | HDL-175000 | -- | 200 054 570 | HDS-188700 | 138 | 357 100 520 |
| HDD-156300 | 278 | 618 00 | HDL-175000 | 252 | 517 501 | HDS-188800 | -- | 357 100 525 |
| HDD-156400 | 278 | 618 10 | HDL-176000 | -- | 513 113 | HDS-188900 | -- | 357 100 530 |
| HDD-156500 | 278 | 618 20 | HDL-177000 | -- | 515 00 | HDS-189000 | 122 | 569 20 |
| HDD-156600 | 278 | 618 30 | HDL-2002700 | 244 | 512 593 1 | HDS-189100 | -- | 357 100 540 |
| HDD-156800 | 278 | 618 50 | HDL-200300 | 241 | 513 103 9 | IP4-7040409 | 43 | 470 404 09 |
| HDD-156900 | 278 | 618 70 | HDL-200400 | 241 | 513 203 91 | ISZ-003602 | 498 | 263 619 |
| HDD-157200 | 278 | 618 90 | HDL-200500 | 241 | 513 303 91 | ISZ-003603 | 497 | 263 620 |
| HDD-157300 | 278 | 619 20 | HDL-200600 | 241 | 513 403 91 | ISZ-003614 | 497 | 263 618 |
| HDD-158800 | 278 | 610 30 | HDL-200700 | -- | 513 503 91 | ISZ-003615 | 497 | 264 028 |