

# Reference list manufacturer number to R+M number

## Weidner

| Manufacturer Nr. | page | R+M Nr.      | Manufacturer Nr. | page | R+M Nr.     | Manufacturer Nr. | page | R+M Nr.     |
|------------------|------|--------------|------------------|------|-------------|------------------|------|-------------|
| 390-1301030      | 78   | 832 00       | HDD-158900       | 276  | 610 40      | HDL-200800       | --   | 513 603 91  |
| 390-9900297      | 120  | 203 100 655  | HDD-159000       | 276  | 610 50      | HDL-202300       | 242  | 512 193     |
| 390-9900300      | --   | 040 005 467  | HDD-159100       | 276  | 610 60      | HDL-202400       | 242  | 512 293     |
| 390-9900303      | --   | 551 502 42 + | HDD-159200       | 276  | 610 70      | HDL-202500       | 242  | 512 393 1   |
| 551 502 43       |      |              | HDD-159500       | 276  | 611 30      | HDL-202600       | 242  | 512 493 1   |
| EPA-IWS0201      | --   | 002 010 01   | HDD-159600       | 276  | 611 40      | HDL-202600       | 246  | 511 503 91  |
| EPI-34006201     | 43   | 340 062 01   | HDD-159800       | 276  | 610 80      | HDL-202800       | 242  | 512 693 1   |
| EPI-4710005      | --   | 471 000 51   | HDE-166700       | --   | 523 991 2   | HDL-202800       | 246  | 511 703 91  |
| EPI-9027050      | --   | 902 705 00   | HDE-171302       | --   | 201 600 450 | HDL-202900       | 242  | 512 893 1   |
| EPI-9036160      | --   | 903 616 00   | HDE-171910       | --   | 070 000 050 | HDL-202900       | 246  | 511 803 91  |
| EPI-9038470      | 43   | 903 847 00   | HDE-172500       | --   | 070 000 190 | HDP-170150       | --   | 999         |
| EPKY-141291      | 63   | 121 412 91   | HDK-190000       | 179  | 410 012 010 | HDP-170300       | --   | 999         |
| ETD-200005511    | --   | 200 006 550  | HDK-190100       | 179  | 410 012 015 | HDP-170500       | --   | 999         |
| ETD-200006490    | 76   | 200 006 490  | HDK-190200       | 179  | 410 012 020 | HDP-170600       | --   | 999         |
| ETD-4100         | --   | 200 231 500  | HDK-190300       | 179  | 410 012 025 | HDP-170700       | 200  | 202 300 760 |
| ETD-4130         | 62   | 200 280 646  | HDK-190400       | 179  | 410 012 030 | HDP-170700       | 201  | 202 600 760 |
| ETD-4135         | 62   | 200 280 526  | HDK-190600       | 179  | 410 012 040 | HDP-170800       | 204  | 202 300 860 |
| ETD-431400       | --   | 534 221 4    | HDK-190800       | --   | 410 012 050 | HDP-170800       | 204  | 202 600 860 |
| ETD-432100       | --   | 500 004 40   | HDK-191110       | 183  | 651 15      | HDP-170900       | --   | 999         |
| ETD-432700       | --   | 500 000 70   | HDK-191200       | 184  | 200 049 800 | HDP-170900       | --   | 999         |
| ETD-432900       | --   | 500 003 70   | HDK-191200       | 184  | 200 049 830 | HDP-171000       | --   | 999         |
| ETD-434000       | 61   | 200 261 528  | HDK-194010       | 178  | 420 301 010 | HDP-171000       | --   | 999         |
| ETD-437100       | --   | 534 902 1    | HDL-143000       | 301  | 520 804 5   | HDS-180500       | --   | 390 012 208 |
| ETD-510000       | --   | 200 006 500  | HDL-143000       | 301  | 520 815 0   | HDS-180500       | --   | 460 012 008 |
| ETI-150300       | 108  | 565 501      | HDL-143500       | 300  | 520 93      | HDS-183000       | 128  | 340 100 310 |
| ETI-150310       | 108  | 565 59       | HDL-155500       | 354  | 540 300     | HDS-183200       | 128  | 345 100 310 |
| ETI-150800       | 106  | 564 40       | HDL-155600       | 354  | 200 070 644 | HDS-184000       | 128  | 340 100 315 |
| ETI-152200       | --   | 070 000 040  | HDL-155600       | 354  | 540 40      | HDS-184200       | 128  | 345 100 315 |
| ETI-154000       | 96   | 518 32       | HDL-161500       | --   | 656 503     | HDS-185000       | 128  | 340 100 320 |
| ETM-R000110      | 67   | 995 000 00   | HDL-161900       | --   | 653 340 03  | HDS-185200       | 128  | 345 100 320 |
| ETM-R000112      | --   | 100 446 01   | HDL-162000       | 285  | 653 035 03  | HDS-186000       | --   | 340 100 325 |
| ETM-R000119      | --   | 947 346 00   | HDL-162300       | 285  | 653 045 03  | HDS-186100       | --   | 345 100 325 |
| HDA-112200       | 82   | 915 102 4    | HDL-162500       | 285  | 653 050 03  | HDS-186200       | --   | 340 100 330 |
| HDA-113700       | 457  | 925 710 241  | HDL-162600       | 285  | 653 055 03  | HDS-186200       | --   | 345 100 330 |
| HDA-113700       | 457  | 925 712 301  | HDL-162700       | 285  | 653 045 03  | HDS-186250       | --   | 345 100 340 |
| HDA-132000       | 398  | 739 50       | HDL-163100       | --   | 657 300 3   | HDS-186500       | --   | 340 100 340 |
| HDA-132500       | 398  | 739 60       | HDL-164000       | 290  | 658 103 53  | HDS-187000       | 128  | 355 100 310 |
| HDA-133000       | 398  | 739 50       | HDL-164050       | 290  | 658 103 03  | HDS-187100       | 128  | 355 100 315 |
| HDA-201000       | 20   | 305 20       | HDL-164100       | 290  | 658 104 03  | HDS-187200       | 128  | 355 100 320 |
| HDA-202000       | 26   | 950 10       | HDL-164200       | 290  | 658 104 53  | HDS-188000       | 138  | 342 100 510 |
| HDA-202000       | 27   | 731 21       | HDL-164400       | 290  | 658 105 53  | HDS-188000       | 138  | 347 100 510 |
| HDA-202300       | 27   | 200 035 510  | HDL-164500       | --   | 657 545 03  | HDS-188100       | 138  | 342 100 515 |
| HDA-203000       | 12   | 720 10       | HDL-164510       | --   | 657 555 03  | HDS-188100       | 138  | 347 100 515 |
| HDA-204000       | 12   | 720 20       | HDL-165200       | --   | 200 022 500 | HDS-188200       | 138  | 342 100 520 |
| HDA-205000       | 12   | 724 15       | HDL-166000       | --   | 522 103     | HDS-188200       | 138  | 347 100 520 |
| HDA-208000       | 22   | 711 50       | HDL-166000       | --   | 523 10      | HDS-188300       | --   | 342 100 525 |
| HDA-209000       | 22   | 711 55       | HDL-166700       | --   | 523 97      | HDS-188300       | --   | 347 100 525 |
| HDD-156000       | 276  | 617 70       | HDL-167200       | --   | 521 203     | HDS-188500       | 138  | 357 100 510 |
| HDD-156100       | 276  | 617 80       | HDL-171700       | 246  | 511 203     | HDS-188600       | 138  | 357 100 515 |
| HDD-156200       | 276  | 617 90       | HDL-175000       | --   | 200 054 570 | HDS-188700       | 138  | 357 100 520 |
| HDD-156300       | 276  | 618 00       | HDL-175000       | 250  | 517 501     | HDS-188800       | --   | 357 100 525 |
| HDD-156400       | 276  | 618 10       | HDL-176000       | --   | 513 113     | HDS-188900       | --   | 357 100 530 |
| HDD-156500       | 276  | 618 20       | HDL-177000       | --   | 515 00      | HDS-189000       | 122  | 569 20      |
| HDD-156600       | 276  | 618 30       | HDL-2002700      | 242  | 512 593 1   | HDS-189100       | --   | 357 100 540 |
| HDD-156800       | 276  | 618 50       | HDL-200300       | 239  | 513 103 9   | IP4-7040409      | 43   | 470 404 09  |
| HDD-156900       | 276  | 618 70       | HDL-200400       | 239  | 513 203 91  | ISZ-003602       | 486  | 263 619     |
| HDD-157200       | 276  | 618 90       | HDL-200500       | 239  | 513 303 91  | ISZ-003603       | 485  | 263 620     |
| HDD-157300       | 276  | 619 20       | HDL-200600       | 239  | 513 403 91  | ISZ-003614       | 485  | 263 618     |
| HDD-158800       | 276  | 610 30       | HDL-200700       | --   | 513 503 91  | ISZ-003615       | 485  | 264 028     |